

АКТ
обследования объектов

г. Армавир
(Место составления)

01.09.2015
(Дата)

Осмотр начат 8 час. 00 мин.
окончен 8 час. 45 мин.

Я, инспектор МО МВД РФ, Армавирский к-н в. службы Удальцов А.
(должность, звание, Ф.И.О. сотрудника полиции)
совместно с членами комиссии помощник ГУП МО МВД РФ, Армавирского
(должность, Ф.И.О. члена комиссии)
п-р полиции Беляшев А.В., помощником - заместителем И.О. К.
МО МВД РФ, Армавирского территориального управления Полиции Гурин С.А.

в присутствии представителя собственника зав. директором по АХЗ Прехоров Н.Н.
(указать законного представителя юридического лица, ЧП либо его представителя)
произвел обследование объекта здание МБОУ СОШ №1 и прил. территории.
(наименование, ведомственная принадлежность и место нахождения объекта)

На обследуемом объекте имеется: указывается вид охраны, ее численность, наличие и состояние ограждений, освещения, дверей, запоров, решеток, первичных средств пожаротушения, средств охранной сигнализации, состояние контрольно-пропускных пунктов, проездных ворот, их оборудования, а также перечисляются объемы и виды дополнительных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны, средствами охранной сигнализации и пожаротушения. Указываются недостатки в защищенности объекта.

Объектом обследования является здание МБОУ
СОШ №1 и прилегающая территория. Здание МБОУ СОШ №1
имеет трехэтажное, кирпичное, кирпичное, кровля металл
профиль в здании имеется один главный вход и
башенка. Имеется ОПС с выходом на улицу отгорожен
охраной. Охрана сторожевая (2 работника 2/1). Окна усилены
в направлении севосточной, восточной. Также имеются
пожарные извещатели в помещении ИТР, один
дежурный кабинет извещатель находится на территории
школы. Имеется кнопка тревожной сигнализации
с выходом на улицу ОПС. По периметру здание
МБОУ СОШ №1 имеет металлическое ограждение.
Имеется при входе на территорию школы.

(подпись)